

Cara uji slump beton



Daftar isi

Da	aftar isi	i
Pra	akata	ii
Pe	Pendahuluan	
1	Ruang lingkup	1
2	Acuan normatif	1
3	Istilah dan definisi	2
4	Rangkuman dari cara uji	2
5	Peralatan	2
6	Contoh uji	4
7	Langkah kerja	4
8	Laporan	5
9	Ketelitian dan penyimpangan	5

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang *Cara uji slump beton* revisi dari SNI 03 – 1972 – 1990 *Metode pengujian slump.* Adapun revisi terdapat pada :

- 1. Ketentuan bahwa cara uji ini dapat diterapkan pada beton plastis yang memiliki ukuran maksimum agregat kasar hingga 37,5 mm (sebelumnya tidak ada ketentuan ukuran maksimum agregat kasar).
- 2. Ketentuan tebal logam bahan cetakan harus minimal 1,5 mm (sebelumnya 1,2 mm).
- 3. Penjelasan mengenai persyaratan kondisi cetakan.
- 4. Ketentuan diizinkan menggunakan cetakan dengan material alternatif selain logam.
- 5. Uraian langkah kerja yang lebih terperinci, termasuk petunjuk apabila terjadi keruntuhan geser pada contoh uji.
- 6. Uraian mengenai ketelitian dan penyimpangan (sebelumnya tidak ada).

Di samping hal-hal tersebut di atas terdapat juga beberapa catatan berkaitan dengan uraian yang bersangkutan untuk lebih memperjelas bagaimana seharusnya menerapkan cara uji ini tanpa adanya kesalahan-kesalahan.

Standar ini disusun oleh Panitia Teknis Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil, pada Subpanitia Teknis Rekayasa Jalan dan Jembatan.

Tata cara penulisan disusun mengikuti PSN 08:2007 dan dibahas pada forum rapat konsensus pada tanggal 5 Mei 2006 di Pusat Penilitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Bandung, oleh Subpanitia Teknik yang melibatkan para nara sumber, pakar dan lembaga terkait.

Pendahuluan

Cara uji slump beton ini bertujuan untuk menyediakan langkah kerja bagi para pengguna untuk menentukan slump dari beton semen hidrolis plastis. Cara uji ini memuat ruang lingkup, arti kegunaan, rangkuman dari cara uji, peralatan, langkah kerja, laporan serta ketelitian dan penyimpangan.

Hasil uji ini digunakan dalam pekerjaan, perencanaan campuran beton dan pengendalian mutu beton pada pelaksanaan pembetonan.