

34.

**LAPORAN ADVIS TEKNIK**

[x] [ ] [ ] [ ] [ ]

PANEL DESENAR JALAN S/1 1/125.00  
DESAS DESENAR JALAN S/1 1/125.00

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PU  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JALAN

BNR, 8861

2001 / 8696

625.07 (017.31)

Laporan Aktivis Teknik,

[2] [2] [ ] [5] [1] [6] [8] [7]

PENYELIBIKAN SAND SHEET (LATAK?)  
DENGAN PENGGUNAKAN PASIR SABUANG.

Olahan :

Ibu. Eddy Djurzedi,

Perpustakaan PusTrans



JUL 1987

00000008861



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PI  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JALAN

## DAFTAR ISI

### DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

- I. PENDAHULUAN
- II. METODE PEMERIKSAAN
- III. RANCANGAN DAN PROSEDUR PERCOBAAN
  - 3.1. Bahan yang digunakan
  - 3.2. Rincangan percobaan
  - 3.3. Prosedur percobaan
- IV. PENYAJIAN DATA HASIL PERCOBAAN
  - 4.1. Penyajian data
  - 4.2. Hasil percobaan
  - 4.3. Penimbahan hasil percobaan
- V. KESIMPULAN DAN SARAN
  - 5.1. Kesimpulan
  - 5.2. Saran-saran

### DAFTAR PUSTAKA

### GAMBAR-GAMBAR

## EDITAR GAMBAR DAN ASPEK

Gambar 1 : Lokasi pengambilan contoh pasir latungjang

Gambar 2 : Analisa saringan pasir yang dikurir

Gambar 3 : Analisa saringan dan spesifikasi

Gambar 4 : Analisa saringan dengan pasir Gresik + filer

Gambar 5 : Analisa saringan pasir lokasi lainnya

Gambar 6 : Grafik hubungan kadar aspal dengan sifat-sifat Marshall

Tabel 1 : Hasil pemeriksaan analisa saringan pasir dikurir

Tabel 2 : Spesifikasi gradasi LATASIR tipe I dan tipe II

Tabel 3 : Spesifikasi gradasi sasis aspalit (The Asphalt Institute SS-1)

Tabel 4 : Hasil analisa Marshall

Tabel 5 : Hasil pemeriksaan kelarutan dan permeabilitas

## 1. PENKEHULUAN

Pada bulan Mei 1997 telah dilakukan uji oleh Lembaga Bandar Street (LBS) dengan menggunakan bahan Pasir Galunggung di Laboratorium. Bahan pasir diambil dari sungai Cikunir Kabupaten Tasikmalaya dan bahan bitumen digunakan aspal per 60/70 yang ada di stok PUSLITBANG DKI Jakarta.

## 2.1. METODE PEMERIKSAAN

Metode yang digunakan untuk menguji karakteristik tanah dan acalah :

1. Analisa Marshall
2. Kelicinan
3. permeabilitas

## 3.1. RANCANGAN DAN PROSEDUR PERCOBAAN

### 3.1.1. Bahan yang digunakan.

Bahan pasir diambil dari dua lokasi, sebelah hilir dan sebelah hilir jembatan sungai Cikunir ruas jalan antara Garut - Cikalong Selatan. Jarak antara dua lokasi pengambilan pasir ± 500 m.

Bahan pengisi (filler) digunakan PC berk Tiga kali.

Bahan bitumen digunakan aspal per 60/70.

### 3.2. Rancangan percobaan.

Variabel bebas didalam penyebarluas yang telah dilakukan adalah perubahan bahan pasir (filler) 0, 2, 5 %, dan 10 %.

### 3.3. Prosedur percobaan.

Pengujian dengan analisa Marshall dan permeabilitas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Persiapan benda uji dilakukan pada temperatur  $2 \times 50$  cm<sup>3</sup> dibukar.

Pengujian kelicinan dengan alat Portable Skin Resistance dilakukan pada dua variasi suhu, yaitu suhu ruang ( $26^{\circ}\text{C}$ ) dan suhu  $60^{\circ}\text{C}$  (dipanaskan di dalam oven selama 3 jam).

## 19. PEMERIKSAAN DATA HASIL PERCOBAAN

### 4.1. Penyajian data.

Gambar 1 menunjukkan lokasi pengambilan contoh pasir Galung gung dari sekitar jembatan sungai Cikuray. Hasil pemeriksaan analisa saringan disajikan pada Tabel 7 dan gambar 2, 3, 4 dan 5.

Hasil penyajian dengan cara Marshall disajikan pada Tabel 4 dan gambar 6. Sedang pengujian ketahanan dan permeabilitas disajikan pada Tabel 5.

### 4.2. Hasil percobaan.

Dari analisa Marshall (gambar 6 dan tabel 4) menunjukkan bahwa penambahan kadar aspal menjulukkan kerakitan nilai kepadatan (density), baik pada gradasi asli (terpa penambahan filler) berasos dengan penambahan filler 5% dan 10%.

Grafik hubungan kadar aspal dengan kepadatan menunjukkan bahwa kepadatan masih cenderung meningkat pada kadar aspal diatas 14%.

Seluruh benda uji menunjukkan nilai Marshall Stability yang rendah (dibawah syarat minimum 250 kg).

Tanpa penambahan filler (gradasi asli), peningkatan kadar aspal tidak berpengaruh terhadap nilai stabilitas. Dengan penambahan filler 5%, nilai stabilitas menunjukkan kerakitan pada kadar aspal 12% ~ 14%, tetapi masih belum mencapai nilai stabilitas minimum yang disyaratkan.

Pengaruh penambahan filler 10%, tidak menunjukkan hubungan yang wajar antara penambahan kadar aspal dan perubahan nilai stabilitas.

Seluruh benda uji menunjukkan bahwa penambahan filler menyebabkan meningkatnya nilai stabilitas.

Grafik hubungan kadar aspal dengan nilai ketahanan (flex) menunjukkan bahwa persyaratan 2-4 mm dapat dicapai tanpa penambahan filler (gradasi asli), sedangkan dengan penambahan filler 5% dan 10% menghasilkan nilai ketahanan dibawah 2 mm.

Kerja disebut compaction (VM) yang diisyaratkan 3-5%. Hal ini dapat diperlakukan dengan kadar aspal 14%, baik dengan penambahan maupun tanpa penambahan filler.

Berdikte pada halnya persyaratan kerja teori aspal (VFA) antara 750-hingga tidak dapat dicapai untuk campuran dasar kadar aspal 14%; walaupun kadar aspal mencapai 17%. Sedangkan campuran dengan penambahan filler 5% dan 10%, persyaratan VFA dapat dipenuhi pada kadar aspal minimum 13%. Kadar aspal 13% pada campuran tanpa penambahan filler mempunyai VFA masih rendah yaitu sekitar 60%.

Hasil pengujian kellicinan dan permeabilitas disajikan pada tabel 5.

Kellicinan pada suhu ruang ( $26^{\circ}\text{C}$ ) maupun pada suhu  $60^{\circ}\text{C}$  akan tukkan nilai diatas 60 (persyaratan minimum 60).

Hasil percobaan permeabilitas menunjukkan bahwa penambahan filler menyebabkan menurunnya angka permeabilitas. Pada campuran dasar penambahan filler 5% dan 10%, peningkatan kadar aspal menyebabkan menurunnya angka permeabilitas.

#### 4.3. Perbaasan hasil percobaan.

Kebersihan pasir Gunung Galunggung ex sungai Cisurir yang digunakan di dalam penelitian ini sangat baik, hal ini ditunjukkan dari hasil pemeriksaan sand equivalent (SE) = 79,5%. Sedangkan syarat SE untuk ATASIR adalah minimal 50%.

Hasil pemeriksaan analisa saringan antara contoh pasir yang diambil dari sebelah hilir dan hilir jembatan teruyata berbeda, dicana contoh pasir sebelah hilir cenderung lebih halus dibanding dengan pasir yang cisebelah hilir, demikian pula halnya jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan analisa saringan contoh pasir Galunggung dari lokasi yang lain (lihat gambar 5).

Gradasi pasir Galunggung ex sungai Cisurir ternyata tidak dapat memenuhi spesifikasi ATASIR (Buku No. C2/PT/R/1963) tipe I neupun tipe II. Gradasi pasir ini condong lebih kasar bila dibandingkan dengan spesifikasi dan mengandung filler (tolos saringan No. 200) dibawah 0,5%.

Dengan penambahan filler 5% dan 10%, gradasi campuran dapat memenuhi spesifikasi sand asphalt (The asphalt Institute SS-1). Keserasan pasir secara visual cukup baik.

Bentuk butiran pada umumnya bulat dengan sifat permukaan keras. Hasil analisa Marshall menunjukkan bahwa RIM (37-57) dan VfO (75-80%) tidak dapat diperkuhi, disebabkan nilai  $\delta$  + isolator (density) rendah. Nilai kompatibilitas yang dicapai ini, sebagaimana dipengaruhi oleh gradasi pasir yang termasuk seragam (open graded).

Hal ini dapat dilihat pada grafik hubungan antara kadar aspal dengan rongga di dalam pasir (VKA) yang prosentasenya sangat tinggi (diatas 30%). Sebagai perbandingan, nilai VKA ratal berasukar 15%-20%.

Persentase VKA yang tinggi akan mengakibatkan penggunaan sekitar 10% pasir yang besar untuk menciptakan rongga tersebut.

Penambahan filler menunjukkan peringkutan nilai sejalan, berarti sebagian rongga-rongga di dalam campuran pasir terisi dengan filler tersebut.

Konstabilitas Marshall yang disyaratkan sebesar minimum 250 kg tidak dapat diperkuhi sampai kadar aspal 14%, baik dengan penambahan maupun tanpa penambahan filler (kadar aspal normal untuk LATASIR berkisar antara 7,0% sampai 12%). Hal ini diketahui akan erat kaitannya dengan gradasi pasir yang mendorong adhesi guna sehingga tidak terjadi saling mengunci (interlocking) dan hilang kontak antara butiran rendah.

Hasil pengujian nilai flow (syarat 7-4 ml) menunjukkan nilai yang relatif rendah, disebabkan gradasi pasir yang terang.

Penambahan filler membulatkan campuran menjadi lebih kaku (nilai selelah/flow) lebih rendah.

Dari hasil pengujian nilai kelincinan menunjukkan hasil yang cukup baik (diatas syarat minimum 60), kejadian ini disebabkan campuran mempunyai gradasi terbuka dan sifat pemakaian pasir yang kasar.

Pengaruh penambahan filler maupun peningkatan kadar aspal terhadap permeabilitas menyebabkan menurunnya angka permeabilitas,

disebabkan oleh kerapatan pasir yang rendah dan peningkatan kadar espal menjadikan campuran mengandung nilai VIM yang lebih rendah.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan:

1. Gradiasi pasir Galunggung dari sungai Sukurir Tasikmalaya masih memenuhi spesifikasi gradasi LATASIR tipe I dengan tipe II. Gradiasi pasir tersebut cenderung lebih ketat dengan kandungan filler sangat rendah. Dengan perambahan filler (Portland Cement) ke setpoint 10%, gradasi campuran memenuhi spesifikasi sand asphalt dari The Asphalt Institute.
2. Spesifikasi LATASIR lainnya, yaitu VIM, WFA, Stabilitas dan kocokchan/flow tidak dapat dipenuhi, hal ini disebabkan gradasi pasir tersebut cenderung ketat.
3. Hasil pemeriksaan koficiran dengan alat Portable Skid Resistance menunjukkan hasil cukup baik.
4. Nilai permeabilitas campuran cukup besar yang disebabkan nilai VIM tinggi. Perambahan filler dan peningkatan kadar espal dapat menurunkan nilai permeabilitas.
5. Dari hasil pengujian sifat-sifat fisik campuran, maka penggunaan pasir Galunggung secara langsung tidak dapat dilakukan.

### 5.2. Saran:

1. Penelitian penggunaan pasir Galunggung perlu diteruskan dengan penambahan bahan batuan lain agar dapat memenuhi spesifikasi.
2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang kemungkinan penyebab lainnya (sifat kinisi) yang mempengaruhi karakteristik campuran.
3. Disebabkan gradasi pasir Galunggung tidak sama pada setiap lokasi pengambilan, maka bilangan akan digunakan diperluakan pereriksaan, perencanaan dan pengontrolan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sina Marja  
" Pedoman Pelaksanaan Lantai Tapis Aspal Basah (SPTAB) " No. 02/PI/B/1993, November 1993.
2. The Asphalt Institute, Specification Series No. 1 (SS-1)  
" Model Construction Specification for Asphalt Concrete and other plant - Mix Type ", September 1986.

diperiksa : \_\_\_\_\_

Ka. Bid Teknik Jalan,


*Freward:* \_\_\_\_\_  
( Ir. Soenardi F.)


verset bestreichen. Auf dem  
anderen


Blatt vergräbt an  
zwei Stellen

die Blätter


an














GRAPHIK TESTNISAN BUDER AL-KETON



## GRAPH PLATE X-1000 RUGGED

JUNIATI TEGOSARI, ET AL.





Gambar 6 - Hubungan kadar aspal dengan nilai-nilai karakteristik

Jabot 1. ARA TSA DAKIRADA  
dari Salunggup suara Cikanin.

Sarangku	Kes		Disarang		RGT. PAKUAN
	hlm	ml/r	ml/s	ml/r	
1"	100	-	-	-	Pakuhan
3/8"	98,6	100	-	-	Tgl. 1-9-1987
1/2"	97,5	93,6	-	-	
3/8"	99,5	97,3	100	100	
no. 4	89,2	91,1	89,7	94,1	
8	68,9	63,1	72,1	65,4	
16	46,2	69,5	40,4	57,4	
30	22,2	34,2	23,2	35,2	
60	7,5	7,7	7,2	7,9	
100	1,7	0,3	1,8	0,6	
200	0,4	0,2	0,4	0,2	

Jabot 2. Spesifikasi gradasi LMASIK tipe I dan tipe II

Sarangku	Tolos		Tolos	
	Tipe I		Tipe II	
3/8"	23	-	-	-
no. 4	85 - 100	-	100	-
no. 8	80 - 95	-	95 - 100	-
no. 16	70 - 90	-	85 - 90	-
no. 20	55 - 70	-	70 - 75	-
no. 30	20 - 60	-	40 - 75	-
no. 100	10 - 35	-	20 - 60	-
no. 200	4 - 14	-	8 - 16	-

Tabel 3 Spesifikasi gradiasi sand asphalt (The Asphalt Institute SS-1, Table II-2)

Saringan	% Lulus
3/8"	100
no. 4	89 - 100
no. 8	66 - 100
no. 16	40 - 80
no. 30	25 - 55
no. 50	7 - 40
no. 100	3 - 20
no. 200	2 - 10

luftal, temperatur  
suhu padatan  
raspa

12 x 62



46,0

82,70


Altitude (m)	Slope angle (°)	Frontage m <sup>2</sup>	CF	Wt.	Stability kg	Flow m <sup>3</sup>
1	7,5	1,51	25,7	55,7	15,4	2,3
	8,5	1,79	27,3	56,1	14,2	2,3
2	9,5	1,92	29,7	62,5	17,6	2,6
	10,5	1,86	27,7	47,3	13,4	2,2
	11,5	1,88	29,0	52,7	23,7	2,6
	12,5	1,89	27,5	56,6	14,1	1,8
3	13,5	1,93	27,0	51,5	42,4	2,7
	14,5	1,94	26,3	46,2	16,2	1,7
	15,5	1,97	17,6	52,9	37,9	1,2
4	16,5	1,97	16,2	55,5	46,2	1,4
	17,5	2,02	13,4	64,8	35,9	1,3
	18,5	2,03	11,4	70,5	19,0	1,7
	19,5	2,09	7,7	80,6	25,7	1,3
5	20,5	2,35	12,7	54,5	185,8	1,9
	21,5	2,36	14,2	60,1	15,0	1,2
6	22,5	2,36	13,5	63,9	38,9	1,9
	23,5	2,36	12,0	69,1	124,0	2,3
	24,5	2,17	5,7	25,2	245,6	2,9
	25,5	2,15	4,9	97,4	165,0	1,5

TABLE 8  
Effect of wear on shear permeabilities and adhesion.

Filler (PC)	Exptal No.	Noac Concn	Permeability by Cm <sup>2</sup> /cc.	Skid Re- sistance 25°C	60°C
0	1,5	I	$3.54 \times 10^{-5}$	-	-
		II	$1.05 \times 10^{-2}$	-	-
	22,5	I	$6.89 \times 10^{-5}$	80	65
		II	$6.44 \times 10^{-5}$	72	65
5	12	I	-	-	-
		II	$9.30 \times 10^{-4}$	-	-
	13	I	$5.79 \times 10^{-4}$	80	50
		II	$4.01 \times 10^{-4}$	62	65
14	1	I	$6.84 \times 10^{-5}$	76	70
		II	$6.96 \times 10^{-5}$	70	75
	10	I	$6.73 \times 10^{-3}$	-	-
		II	$2.40 \times 10^{-3}$	-	-
11	11	I	$2.79 \times 10^{-4}$	76	75
		II	$2.95 \times 10^{-4}$	76	70
	2	I	$1.87 \times 10^{-4}$	70	75
		II	$1.47 \times 10^{-4}$	70	80
13	1	I	$1.68 \times 10^{-5}$	-	-
		II	$2.11 \times 10^{-5}$	-	-



GAMBAR 3. Lokasi pengambilan pasir galunggung dari Sungai Cikunix Hulu.



TJ. 103

97